

## Rapport n°67KW7CUT / généré le 02/12/2021 à 16h10

Agent : **MOSTEFAOUI MOHAMED**

Nom de la mission :

**361---SMBV-HUVEAUNE-NETTOYAGE-DU-LIT-ET-DES-BERGES-TRONCON-19---MARSEILLE-PONT-FLORIAN-01/12/2021-07h00-15h00**

Date prévue : **01-12-2021 07:00 / 01-12-2021 15:00**

Pointage début : [Voir position gps](#) - 01/12/2021 à 07h01

pas de pointage de fin

[Voir parcours](#)

---

### CONSIGNE 1

Nom : CAOUTCHOUC

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 07h01

---

### CONSIGNE 2

Nom : VERRE / CERAMIQUE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 07h01

---

### CONSIGNE 3

Nom : PAPIERS, CARTONS

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 07h01

---

### CONSIGNE 4

Nom : BOIS MANUFACTURE

A été visité : **Consigne effectuée 01/12/2021 à 08h55**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 08h55

[Voir position](#)



---

### CONSIGNE 5

Nom : VETEMENTS / TEXTILE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 07h01

[Voir position](#)

---

### CONSIGNE 6

Nom : METAL

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 07h01

[Voir position](#)

---

### CONSIGNE 7

Nom : PLASTIQUE

A été visité : **Consigne effectuée 01/12/2021 à 08h54**

Info : 8 sac plastique gâteau

Catégorie de dégat :

Dégat :


Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 08h55

[Voir position](#)







## CONSIGNE 8

Nom : AUTRE

A été visité : Consigne effectuée 01/12/2021 à 08h56

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 01/12/2021 à 08h56

[Voir position](#)

