

## Rapport n°BKXTS547 / généré le 02/12/2021 à 16h12

Agent : **MOSTEFAOUI MOHAMED**

Nom de la mission :

**361---SMBV-HUVEAUNE-NETTOYAGE-DU-LIT-ET-DES-BERGES-TRONCON-17---PONT-HECKEL-02/12/2021-07h00-15h00**

Date prévue : **02-12-2021 07:00 / 02-12-2021 15:00**

Pointage début : **02/12/2021 à 08h05**

Pointage fin : [Voir position gps](#) - 02/12/2021 à 08h05

[Voir parcours](#)

---

### CONSIGNE 1

Nom : CAOUTCHOUC

A été visité : **Consigne effectuée 02/12/2021 à 11h36**

Info : Un tuyau un pneu une colonne une colonne en plastique

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 11h36

[Voir position](#)



---

### CONSIGNE 2

Nom : VERRE / CERAMIQUE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 08h05

[Voir position](#)

---

### CONSIGNE 3

Nom : PAPIERS, CARTONS

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 08h05

[Voir position](#)

---

#### CONSIGNE 4

Nom : BOIS MANUFACTURE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 08h05

[Voir position](#)

---

#### CONSIGNE 5

Nom : VETEMENTS / TEXTILE

A été visité : **Consigne effectuée 02/12/2021 à 10h37**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 13h28

[Voir position](#)



---

#### CONSIGNE 6

Nom : METAL

A été visité : **Consigne effectuée 02/12/2021 à 11h35**

Info : Une barre en fer de chaise oiseau une trottinette

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 13h30

[Voir position](#)





## CONSIGNE 7

Nom : PLASTIQUE

A été visité : Consigne effectuée 02/12/2021 à 13h25

Info : 3 sacs plastiques

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 13h30

[Voir position](#)





## CONSIGNE 8

Nom : AUTRE

A été visité : **Consigne effectuée 02/12/2021 à 10h57**

Info : 12 sac vélo trotinette feraille

Catégorie de dégat :


Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 02/12/2021 à 13h24

[Voir position](#)





## CONSIGNE 9

Nom : VETEMENTS / TEXTILE

A été visité : Consigne effectuée 02/12/2021 à 13h28

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

**Commentaire :**

**Date de mise à jour :** 02/12/2021 à 13h28

[Voir position](#)