

Rapport n°CBH15TFH / généré le 28/03/2022 à 15h08

Agent : **FRANSIOLI Aude**

Nom de la mission : **Ville-d'UZES-Secteur-géographique-2-28/03/2022-13h21-15h21**

Date prévue : **28-03-2022 13:21 / 28-03-2022 15:21**

Pointage début : **28/03/2022 à 13h21**

Pointage fin : [Voir position gps](#) - **28/03/2022 à 13h23**

[Voir parcours](#)

CONSIGNE 1

Nom : Index

A été visité : **Consigne effectuée 28/03/2022 à 13h21**

Info : 20189373

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 28/03/2022 à 13h22

[Voir position](#)

CONSIGNE 2

Nom : Age du compteur

A été visité : **Consigne effectuée 28/03/2022 à 13h21**

Info : 2018

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 28/03/2022 à 13h21

[Voir position](#)

CONSIGNE 3

Nom : Nature du branchement

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 28/03/2022 à 13h21

[Voir position](#)

CONSIGNE 4

Nom : Prise de vue de compteur

A été visité : **Consigne effectuée 28/03/2022 à 13h23**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 28/03/2022 à 13h23



[Voir position](#)

CONSIGNE 5

Nom : Point GPS

A été visité : **Consigne effectuée 28/03/2022 à 13h23**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 28/03/2022 à 13h23

[Voir position](#)

CONSIGNE 6

Nom : Plombage

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 28/03/2022 à 13h21

[Voir position](#)

CONSIGNE 7

Nom : Nettoyage du regard

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 28/03/2022 à 13h21

[Voir position](#)