

## Rapport n° J58NBQSL / généré le 11/01/2022 à 15h36



Agent : **MOSTEFAOUI MOHAMED**

Nom de la mission :

**361---SMBV-HUVEAUNE-NETTOYAGE-DU-LIT-ET-DES-BERGES-TRONCON-21---MARSEILLE-PROMENADE-DROMEL-11/01/2022-07h00-15h00**

Date prévue : **11-01-2022 07:00 / 11-01-2022 15:00**

Pointage début : [Voir position gps](#) - 11/01/2022 à 08h14

Pointage fin : [Voir position gps](#) - 11/01/2022 à 14h45

[Voir parcours](#)

---

### CONSIGNE 1

Nom : CAOUTCHOUC

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 08h14

---

### CONSIGNE 2

Nom : VERRE / CERAMIQUE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 08h14

---

### CONSIGNE 3

Nom : PAPIERS, CARTONS

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 08h14

---

### CONSIGNE 4

Nom : BOIS MANUFACTURE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 08h14

---

### CONSIGNE 5

Nom : VETEMENTS / TEXTILE

A été visité : **Consigne effectuée 11/01/2022 à 13h52**

Info : Un tapis

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 13h52



[Voir position](#)

---

### CONSIGNE 6

Nom : METAL

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 08h14

[Voir position](#)

---

### CONSIGNE 7

Nom : PLASTIQUE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 08h14

[Voir position](#)

---

### CONSIGNE 8

Nom : AUTRE

A été visité : **Consigne effectuée 11/01/2022 à 09h27**


Info : 10 sacs de plastique

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 11/01/2022 à 13h52



[Voir position](#)



