

# Rapport n°Q5ONBTLT / généré le 17/12/2021 à 16h31

Agent : **BOMMARITO MARC**

Nom de la mission :

**232---UNIVERSITE-AIX-MARSEILLE-POLYTECH-(Polytech-Marseille---Mécanique-Energétique)-05/10/2021-07h53-13h53**

Date prévue : **05-10-2021 07:53 / 05-10-2021 13:53**

Pointage début : [Voir position gps](#) - 05/10/2021 à 08h53

Pointage fin : [Voir position gps](#) - 05/10/2021 à 10h43

[Voir parcours](#)

## CONSIGNE 1

Nom : ENTRETIEN

A été visité : **Consigne effectuée 05/10/2021 à 10h25**

Info :

Nettoyage après les pluies diluviennes d'hier.

Curage des caniveaux d'entrée de garages.x4

Bordures et trottoirs.

SOUFFLAGE du site.

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 05/10/2021 à 10h25

[Voir position](#)

