

## Rapport n°SBFW1HBO / généré le 16/12/2021 à 15h36



Agent : **MOSTEFAOUI MOHAMED**

Nom de la mission :

**361---SMBV-HUVEAUNE-NETTOYAGE-DU-LIT-ET-DES-BERGES-TRONCON-12---LA-PENNE-SUR-HUVEAUNE-16/12/2021-07h00-15h00**

Date prévue : **16-12-2021 07:00 / 16-12-2021 15:00**

Pointage début : [Voir position gps](#) - 16/12/2021 à 08h29

Pointage fin : [Voir position gps](#) - 16/12/2021 à 15h18

[Voir parcours](#)

---

### CONSIGNE 1

Nom : VERRE / CERAMIQUE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 08h29

---

### CONSIGNE 2

Nom : CAOUTCHOUC

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 08h29

---

### CONSIGNE 3

Nom : PAPIERS, CARTONS

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 08h29

---

### CONSIGNE 4

Nom : BOIS MANUFACTURE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 08h29

---

### CONSIGNE 5

Nom : VETEMENTS / TEXTILE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 08h29

---

### CONSIGNE 6

Nom : METAL

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 08h29

---

### CONSIGNE 7

Nom : AUTRE

A été visité : **Consigne effectuée 16/12/2021 à 10h03**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 10h39

[Voir position](#)



---

### CONSIGNE 8

Nom : AUTRE

A été visité : Consigne effectuée 16/12/2021 à 09h31

Info :


Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 10h52

[Voir position](#)



---

### CONSIGNE 9

Nom : PLASTIQUE

A été visité : Consigne effectuée 16/12/2021 à 13h27

Info : 5 sacs de plastique deux morceau de plastique une poubelle pièce en plastique voiture plus un sac de plastique



Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 16/12/2021 à 13h34

[Voir position](#)

