

## Rapport n°SKSCEJNE / généré le 14/12/2021 à 16h29

Agent : **MOSTEFAOUI MOHAMED**

Nom de la mission :

**361---SMBV-HUVEAUNE-NETTOYAGE-DU-LIT-ET-DES-BERGES-TRONCON-15---PONT-ANDRÉ-GAUTIER-13/12/2021-07h00-15h00**

Date prévue : **13-12-2021 07:00 / 13-12-2021 15:00**

Pointage début : [Voir position gps](#) - 13/12/2021 à 08h16

Pointage fin : [Voir position gps](#) - 13/12/2021 à 15h13

[Voir parcours](#)

### CONSIGNE 1

Nom : CAOUTCHOUC

A été visité : **Consigne effectuée 13/12/2021 à 09h11**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 09h20

[Voir position](#)



### CONSIGNE 2

Nom : VERRE / CERAMIQUE

A été visité : **Consigne effectuée 13/12/2021 à 10h35**

Info :


Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 10h45

[Voir position](#)





---

### CONSIGNE 3

Nom : PAPIERS, CARTONS

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 08h16

[Voir position](#)

---

#### CONSIGNE 4

Nom : BOIS MANUFACTURE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 08h16

[Voir position](#)

---

#### CONSIGNE 5

Nom : VETEMENTS / TEXTILE

A été visité : **Consigne non effectuée**

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 08h16

[Voir position](#)

---

#### CONSIGNE 6

Nom : METAL

A été visité : **Consigne effectuée 13/12/2021 à 08h47**

Info :


Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 08h53

[Voir position](#)



#### CONSIGNE 7

Nom : AUTRE

A été visité : **Consigne effectuée 13/12/2021 à 14h07**

Info : Un fauteuil

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 14h08

[Voir position](#)



---

### CONSIGNE 8

Nom : PAPIERS, CARTONS

A été visité : Consigne effectuée 13/12/2021 à 11h17

Info :

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 14h08

[Voir position](#)



---

### CONSIGNE 9

Nom : VETEMENTS / TEXTILE

A été visité : Consigne effectuée 13/12/2021 à 12h54

Info : Couverture et verte en tissu

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 12h55

[Voir position](#)



---

### CONSIGNE 10

Nom : METAL

A été visité : Consigne effectuée 13/12/2021 à 12h49

Info : Ferrailles diverses

Catégorie de dégat :

Dégat :

Commentaire :

Date de mise à jour : 13/12/2021 à 12h58

[Voir position](#)







## CONSIGNE 11

**Nom :** PLASTIQUE

**A été visité :** Consigne effectuée 13/12/2021 à 14h06

**Info :** 11 sacs plastiques une chaise en plastique un pneu une jerrican bleu plusieurs tuyau plastique+ 5 sacs de plastique 3 pneu une bâche un pare-choc un phare un bidon

**Catégorie de dégat :**

**Dégat :**

**Commentaire :**

**Date de mise à jour :** 13/12/2021 à 14h07

[Voir position](#)



