

Rapport n°VIQ6GFXE / généré le 11/10/2021 à 11h21

Agent : **BOMMARITO MARC**

Nom de la mission : **EVOLIO-PAE-AGORA-12/07/2021-13h16-14h38**

Date prévue : **12-07-2021 13:16 / 12-07-2021 14:38**

Pointage début : **12/07/2021 à 13h50**

Pointage fin : [Voir position gps](#) - **12/07/2021 à 14h21**

[Voir parcours](#)

CONSIGNE 1

Nom : ENTRETIEN

A été visité : **Consigne effectuée 12/07/2021 à 13h52**

Info :

Vérification du réseau.(PROBLÈME DE MANQUE D'EAU)

Pas d'accès au système d'arrosage.

Nettoyage des feuilles fanées mur intérieur.

Commentaire :

Date de mise à jour : 12/07/2021 à 14h48

[Voir position](#)

